

## 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第七批受理情

日期：2021

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域
1	X2YN202104160043	<p>1.文山州文山市马塘镇工业园区中泰锰业的新尾矿库位于距中泰锰业约500米的一处山坳中，未见污水处理设备，有直排该尾矿库下方河流的可能；中泰锰业的旧尾渣库虽已封库，但库周边有多处裸露滑坡，坝体上方渗滤液外溢直排河流，污染耕地。举报人反映：中泰锰业旧尾渣库使用了约15年，没有做好防渗措施，尾渣库的液体流出污染河流，影响当地农作物收成。2.文山州麻栗坡县麻栗镇老地屋村天雄矿业有限公司的尾渣库未见污水处理设备，工业废水废泥直排雨污分流的雨水沟，尾渣库距学校过近（不到30米）有安全隐患，尾渣库周边大面积的山体被破坏；天雄锰业围墙外排水渠水面上有油状黑褐色连体泡沫，企业周边空气有似硫酸的刺鼻气味，生产车间污水（刺鼻性气味的灰色液体）利用围墙外水渠排放到1公里外的雨水沉淀池，污水流动过程中及雨水沉淀池均存在渗漏现象；企业未作出对尾渣库分期建设方案，渣场所在区域山体破坏严重，岩层裸露，植被破坏严重，对周围环境自然蓄水造成破坏；尾渣库部分山体裸露未做任何防渗措施，周边没有渗透液处理系统，渗透液直接渗透地下污染地下水。3.文山州砚山县三星坝工业园区内江南锰业有限公司集液池都是无盖水池，雨水水位上升溢出污染周边农田，进出厂的矿渣运输车辆没有遮盖，出厂前未做冲洗，道路扬尘污染严重，尾渣沿路掉落污染环境；该企业的尾渣库大部分未见防渗膜，坝体上未做防渗措施，没有雨污分流，库区内的黑褐色污水停留在低洼处蒸发渗漏；该企业在2016、2017年在为取得排污许可证的情况下，擅自生产，连续被环保部门处罚；尾渣库的调节池处于低洼地区，池中的液体可以直接渗漏地下，污染地下水及周边耕地。4.一个特大露天矿区（文山州所有涉锰生产企业均在此买矿），未恢复植被，矿山在治理中存在盗采行为。</p>	<p style="text-align: center;">文山市 砚山县 麻栗坡县</p>
2	D2YN202104160030	<p>2008年中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时，弃土场未建设拦渣坝，2014年弃土被洪水冲刷掩没了文山广南县那洒镇贵马村委会下兔懂村小组50多亩农田，导致耕地至今无法耕作。</p>	<p style="text-align: center;">广南县</p>

况)

年4月17日

污染类型

水

土壤