

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第一批办理情况）

第一批 2021年4月17日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104090048	位于文山市文山州新平街道马厂村附近的垃圾填埋场时常散发刺鼻气味。	文山州	大气	文山州生活垃圾填埋场于2003年10月开工建设，2006年1月投入运行，2014年、2015年先后两次扩建后库容达200万m ³ 。自2006年运行以来，该填埋场填埋量达210万m ³ ，其中，约有170万m ³ 库容满负荷后进行了覆膜封闭，约30万m ³ 的库容在使用。目前，该填埋场每天接收垃圾达360-410吨，因填埋厂在运行管理中未落实两日一覆土要求，在填埋厂下风向及渗滤液收集池周边可闻到轻微的臭味，天气炎热时，填埋厂的臭味较平时明显。	属实	针对存在的问题，文山州政府制定了整改方案，成立了整改工作领导小组，明确了整改措施及时限。目前，针对填埋场存在未采取有效措施防止排放恶臭气体环境问题，已立案调查；责令企业立即采取覆土、加强除臭剂喷洒频次措施，减小刺鼻气味对周边村民的影响，已完成堆存区域4000平方米覆土工作，实施6次除臭剂喷洒除臭；拟新建渗滤液处理设施，已完成渗滤液应急处置场地基础建设和设备采购。	阶段性办结	无
2	D2YN202104090030	去年以来，黄某在麻栗坡县大坪镇石桥水库养鱼，导致水体恶臭，影响周边人蓄饮水。	文山州	水	1. 水库养鱼情况属实，2020年6月1日，麻栗坡县水利工程综合服务管理站与黄某（个体）签订《石桥水库承包合同》，将石桥水库租给黄某用于养鱼，合同期限8年，年租金10万元，在保证水库安全运行和水质不能受到污染的前提下明确了双方的责任。截止目前，黄某向水库投放花鲢鱼、白鲢鱼共计2万尾，按成活率65%计算，共有鱼苗1.3万尾左右。承包人在库区水面修建50平方米台网1个。2. 水体恶臭和影响周边人畜饮水情况不属实，石桥水库总库容304万立方米，水面面积320亩，水库设计以农田灌溉为主、兼顾工业用水，2008年下游矿山停产停止供水后，水库仅承担下游100亩的农田灌溉用水，石桥水库上下游及周边村组有水地房、煤炭冲、下新寨、上新寨、偏岩、二台坡、新堡、老岩寨、三堡、冬瓜树、石桥共11个村小组，人畜饮水均未从石桥水库取水。2021年4月10日，文山州生态环境局麻栗坡分局于对水库库区和坝下排水口水样进行采样监测，水质监测结果及评价显示水库库区和坝下排水口水质符合《地表水环境质量评价》（GB3838—2002）表1中III类标准。	部分属实	2021年4月11日，承包人已对库区水面修建的50平方米台网进行了拆除；已责成麻栗坡县水务局4月30日前与承包人终止水库承包合同。	阶段性办结	无
3	D2YN202104090016	广南县莲峰矿业有限公司两个分选厂位于里吉村委会菜籽地村，举报人称该厂非法占用该村约500亩土地（含基本农田）用于埋藏硫化锌矿石和建设尾矿库，至今未归还农民土地。埋矿土地淌出红水，尾矿库渗滤液未经处理即流入里吉河造成河水污染，影响农田灌溉。	文山州	土壤、水	经核实，情况不属实。1、广南县莲峰矿业有限公司选厂用地为租用，协议期为20年，目前未到期。2、该公司现有150吨/日铅锌矿选厂生产线1条，于2011年停产至今；原有未批先建的硫化金浮选生产线1条、硫化金堆浸生产线1条（进行实验性生产）的厂房、生产线已于2018年全部拆除，厂区原矿、废渣及其他生产原料已全部清运，原矿堆场已完成土壤治理及植被恢复。经现场核实，场区积水清澈，没有发现“红水”流出情况，广南县生态环境监测站对广南莲峰矿业有限公司尾矿库、里吉小河上、下游共三个监测点分别采水样进行监测，水质监测结果为：所监测水样的29项监测因子均达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）的III类水标准，监测结果合格。3、未发现尾矿库渗滤液流入河道情况，近年来珠街镇政府未接到群众反映里吉小河农灌水受污染，影响群众生产生活的投诉举报件，里吉村群众生产生活正常。	不属实	对广南莲峰矿业有限公司尾矿库、里吉小河上、下游共三个监测点分别采水样进行监测，水质监测结果为：所监测水样的29项监测因子均达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）的III类水标准	已办结	无